Pikakäynnistys

ASENNUS

1. Sähköjohto
2. VGA-kaapeli
3. Yhdistelmävideokaapeli
4. USB-kaapeli
5. VGA:sta komponenttiin/HDTV-adapteriin
6. S-Video -kaapeli
7. Audio-kaapeliliitäntä/liitäntä
8. RS232-kaapeli (lisävaruste)
9. Kaapeli DVI:stä (lisävaruste)



LIITÄNNÄN KYTKEMINEN



LIITÄNNÄN KYTKEMINEN

1. Varmista, että sekä kuvanheitin että tietokone ovat sammutettu.
2. Kytke VGA-kaapelin pää kuvanheittimen "VGA In" -kytkimeen; kytke sitten toinen pää tietokoneen VGA-kytkimeen ja kiristä ruuvit.
3. Kytke sähköjohdon pää kuvanheittimen adapterin virtakytkimeen; kytke toinen pää pistokkeeseen.

Kuvanheittimen käynnistäminen

1. Poista objektiivisuojus.
2. Paina ensin kuvanheitin päälle ja käynnistä sitten tietokone.
3. Säädä paikkaa, tarkenna ja zoomaa.
4. Aloita esitys.

Kuvanheittimen sulkeminen

1. Paina sähkökytkintä kahdesti.
2. Älä poista sähköjohtoa pistokkeesta ennen kuin kuvaheittimen tuuletin on pysähtynyt!