КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА

1. Кабель питания
2. VGA-кабель
3. Композитный видеокабель
4. USB кабель
5. 3 RCA компонентный кабель
6. S-Video видеокабель
7. Аудио Кабеля Гнездо/RCA (Дополнительно)
8. Кабель RS232 (Дополнительно)
9. Кабель DVI (Дополнительно)
10. Кабель HDMI (Дополнительно)
11. Аудио Кабеля Гнездо/Гнездо



СОЕДИНИТЕЛЬНIЙ РАЗЪЕМ



Подключение к компьютеру

1. Выключите питание проектора икомпьютера.
2. Один конец кабеля с разъемом VGAподключите к разъему “VGA” (Вход скомпьютера) проектора; второйконец этого кабеля подключите кVGA-разъему компьютера изаверните винты на разъемах.
3. Один конец шнура питания вставьтев разъему питания переменногонапряжения на проекторе; вилку навтором конце шнура вставьте всетевую розетку.

Включение проектора

1. Открывает крышку объектива.
2. Сначала включите питаниепроектора, а затем питаниекомпьютера.
3. Отрегулируйте положение,Фокусировку и размер изображения.
4. Начните свою презентацию.

Выключение проектора

1. Дважды нажмите кнопку питания.
2. Не вынимайте шнур питания изрозетки, пока не отключитсявентилятор проектора.