


DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLATION



1. Cordon d'Alimentation
2. Câble VGAE
3. Câble Vidéo Composite
4. PERITEL
(Pour utilisation en Europe uniquement)
5. Câble Audio Jack/Jack
6. Câble S-Vidéo
(Accessoire optionnel)
7. Câble de connexion de D-15 au RCA pour le HDTV/composant
(Accessoire optionnel)
8. Câble DVI vers DVI
(Accessoire optionnel)
9. Câble RS232
(Accessoire optionnel)

Connexion à un ordinateur

1. Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.
2. Connectez une extrémité du câble sous-D au connecteur "VGA IN" sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité au connecteur VGA de l'ordinateur et serrez les vis.
3. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité à une prise électrique.
4. Mettez le projecteur sous tension en premier, puis l'ordinateur.

Mise sous tension du projecteur

1. Connectez le cordon d'alimentation.
2. Connectez le périphérique d'entrée au projecteur.
3. Retirez le protège-objectif.
4. Mettez le projecteur et le périphérique sous tension.
5. Ajustez la position, effectuez la mise au point et zoomez.
6. Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1. Appuyez le bouton d'alimentation deux fois.
2. Ne retirez pas le cordon d'alimentation de la prise avant que le ventilateur du projecteur ne s'arrête.