



# Pikakäynnistys

## ASENNUS

1. Sähköjohto
2. VGA-kaapeli
3. Yhdistelmävideokaapeli
4. USB-kaapeli
5. VGA:sta komponenttiin/ HDTV-adapteriin
6. S-Video -kaapeli
7. Audio-kaapeliliitäntä/liitäntä
8. Kaapeli DVI:stä (lisävaruste)
9. 5 V:n tasavirtalähtöpisteke mukana tulevaa dongle-laitetta varten (lisävaruste)



## LIITÄNNÄN KYTKEMINEN



### LIITÄNNÄN KYTKEMINEN

1. Varmista, että sekä kuvanheitin että tietokone ovat sammutettu.
2. Kytke VGA-kaapelin pää kuvanheitin "VGA In" -kytkimeen; kytke sitten toinen pää tietokoneen VGA-kytkimeen ja kiristä ruuvit.
3. Kytke sähköjohdon pää kuvanheitin adapterin virtakytkimeen; kytke toinen pää pistokkeeseen.

### Kuvanheittimen käynnistäminen

1. Poista objektiivisuojus.
2. Paina ensin kuvanheitin päälle ja käynnistä sitten tietokone.
3. Säädä paikkaa, tarkenna ja zoomaa.
4. Aloita esitys.

### Kuvanheittimen sulkeminen

1. Paina sähkökytkintä kahdesti.
2. Älä poista sähköjohtoa pistokkeesta ennen kuin kuvaheittimen tuuletin on pysähtynyt!