



Karta Rychlého Startu

INSTALACE

1. Napájecí šňůra
2. VGA kabel
3. Kombinovaný video kabel
4. USB kabel
5. VGA komponent/HDTV adaptér
6. S-Video kabel
7. Zvukový kabel s konektory jack /jack
8. DVI (Volitelný doplněk)
9. Napájecí zdířka 5V = pro připojené hardwarové zařízení (volitelné)



PŘÍPOJKA ZAŘÍZENÍ



Připojení k počítači

1. Zkontrolujte, zda je vypnut projektor a počítač.
2. Připojte jeden konec kabelu VGA ke konektoru "VGA IN" v projektoru; druhý konec připojte ke konektoru VGA v počítači a utáhněte šroubky.
3. Připojte jeden konec napájecího kabelu do zásuvky strdavého napájení v projektoru; druhý konec připojte do elektrické zásuvky.

Zapnutí projektoru

1. Sejměte včko objektivu.
2. Nejprve zapnete projektor a potom počítač.
3. Upravte polohu, zaostření a velikost.
4. Spustěte prezentaci.

Vypnutí projektoru

1. Stisknete dvakrát vypínač.
2. Dokud se nevytáhne ventilátor projektoru, neodpojujte napájecí kabel z elektrické zásuvky.