



Karta Rychlého Startu

INSTALACE

1. Napájecí šňůra
2. VGA kabel
3. Kombinovaný video kabel
4. S-Video kabel (volitelný)
5. USB kabel (volitelný)
6. 3x kabel komponentního Video / RCA (volitelný)
7. HDMI kabel



PŘÍPOJKA ZAŘÍZENÍ



Připojení k počítači

1. Zkontrolujte, zda je vypnut projektor a poctac.
2. Připojte jeden konec kabelu VGA ke konektoru "VGA IN" v projektoru; druh konec připojte ke konektoru VGA v poctaci a utáhněte šroubky.
3. Připojte jeden konec napájecího kabelu do zásuvky strdavého napájení v projektoru; druh konec připojte do elektrické zásuvky.

Zapnutí projektoru

1. Sejměte včko objektivu.
2. Nejdříve zapnete projektor a potom poctac.
3. Upravte polohu, zaostření a velikost.
4. Spustěte prezentaci.

Vypnutí projektoru

1. Stisknete dvakrát vypínač.
2. Dokud se nevyplne ventilátor projektoru, neodpojujete napájecí kabel z elektrické zásuvky.