



Pikakäynnistys

ASENNUS

1. Sähköjohto
2. VGA-kaapeli
3. Yhdistelmävideokaapeli
4. USB-kaapeli
5. 3 RCA-komponenttikaapelia
6. S-Video -kaapeli
7. Audio-kaapeliliitäntä/RCA (lisävaruste)
8. RS232-kaapeli (lisävaruste)
9. DVI-kaapeli (lisävaruste)
10. HDMI-kaapeli (lisävaruste)
11. Audio-kaapeliliitäntä/liitäntä



LIITÄNNÄN KYTKEMINEN



LIITÄNNÄN KYTKEMINEN

1. Varmista, että sekä kuvanheitin että tietokone ovat sammutettu.
2. Kytke VGA-kaapelin pää kuvanheittimen "VGA In" -kytkimeen; kytke sitten toinen pää tietokoneen VGAkytkimeen ja kiristä ruuvit.
3. Kytke sähköjohton pää kuvanheittimen adapterin virtakytkimeen; kytke toinen pää pistokkeeseen.

Kuvanheittimen käynnistäminen

1. Avaa linssisuojaus.
2. Paina ensin kuvanheitin päälle ja käynnistä sitten tietokone.
3. Säädä paikkaa, tarkenna ja zoomaa.
4. Aloita esitys.

Kuvanheittimen sulkeminen

1. Paina sähkökytkintä kahdesti.
2. Älä poista sähköjohtoa pistokkeesta ennen kuin kuvaheittimen tuuletin on pysähtynyt!