



SKRÓCONY PRZEWODNIK

INSTALACJA

1. Przewód zasilający
2. Kabel VGA
3. Kabel Composite Video
4. Kabel S-Video (opcjonalny)
5. Kabel USB (opcjonalny)
6. 3 Kabel Component RCA (opcjonalny)
7. Kabel HDMI



ZŁACZA INTERFEJSU



Podłączenie do komputera

1. Upewnić się, czy projektor i komputersą wyłączone.
2. Przyłączyć jeden koniec kabla ze złączem VGA do złącza "VGA IN" (Wejście komputerowe) na projektorze; drugi koniec tego kabla przyłączyć do gniazda VGA na komputerze oraz dokręcić śruby.
3. Przyłączyć jeden koniec kabla zasilającego do gniazda zasilania prądem przemiennym na projektorze; drugi koniec tego kabla przyłączyć do elektrycznego gniazdka sieciowego.

Włączanie projektora

1. Zdjąć osłonę obiektywu.
2. Najpierw włączyć projektor, a dopiero potem komputer.
3. Dostosować położenie, wyregulować ostrość i powiększenie.
4. U uruchomić prezentację.

Wyłączanie projektora

1. Dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania.
2. Nie odłączać kabla zasilania prądem przemiennym od gniazdka dopóki niewyłączy się wentylator projektora.