



Εγκατάσταση

1. Καλώδιο Τροφοδοσίας
2. Καλώδιο VGA
3. Καλώδιο Composite video
4. USB Καλώδιο
5. Καλώδιο 3 RCA Component
6. Καλώδιο S-Video
7. Υποδοχή Καλωδίου Ήχου/RCA (Προαιρετικός)
8. Καλώδιο RS232 (Προαιρετικός)
9. Καλώδιο DVI (Προαιρετικός)
10. Καλώδιο HDMI (Προαιρετικός)
11. Υποδοχή Καλωδίου Ήχου/Ήχου



ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ



Σύνδεση με Υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστός ο προβολέας και ο υπολογιστής σας.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου VGA στη σύνδεση εισόδου "VGA In" στον προβολέα, συνδέστε το άλλο άκρο στη σύνδεση VGA στον υπολογιστή και σφίξτε τις βίδες.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στον προβολέα, και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.

Αναμμα του Προβολέα

1. Ανοίγει το καπάκι του φακού.
2. Ανάψτε πρώτο τον προβολέα και έπειτα τον υπολογιστή σας.
3. Ρυθμίστε τη θέση, την εστίαση και το ζουμ.
4. Πραγματοποιήστε την παρουσίασή σας.

Σβήσιμο του Προβολέα

1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας.
2. Μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας του προβολέα.