

Acer

USB 2.0 HDD

Uživatelská příručka

acer



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy směrnice



Produkt: Acer USB 2.0 HDD
Model: US-HD-A

Autorská práva

Copyright 2004 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka v jakémkoli tvaru nebo způsobem - elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálně nebo jinou cestou bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Computer GmbH.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Acer Inc. nenese žádnou odpovědnost nebo záruky, přímo vyjádřené nebo odvozené, za obsah této příručky a v žádném případě nenese záruku za prodejnost produktu nebo způsobilost na konkrétní účel. Všechn software popsán v této příručce je prodáván nebo poskytován „tak jak je“. Pokud se software prokáže jako defektní, kupující (a ne tato společnost, její distributor nebo prodejce) přebírá všechny náklady spojené se servisem, opravou a jakýmkoli vedlejším nebo následným poškozením vyplývajícím z chyby softwaru. Krom toho si společnost Acer Computer GmbH vyhrazuje právo z času na čas uskutečnit úpravy a změny v obsahu této příručky bez předchozího upozornění jakékoli osoby o těchto změnách.

Všechny značky a názvy produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Vlastnosti

- Certifikace USB-IF, schváleno CE a FCC
- Plná kompatibilita se standardem USB 2.0
- Plná zpětná kompatibilita se standardem USB 1.1
- Přenosová rychlost až 480 Mb/s
- Bez potřeby externího napájení
- Podpora okamžitého připojení plug & play
- Podpora operačních systémů Windows 98SE/2000/ME/XP

Technické údaje

Rozhraní	USB 2.0
Přenosová rychlost	480 Mb/s
Konektory	1x mini USB konektor
Otáčky	4200 ot/min
Pevný disk	9 mm, 2,5" 40/60/80 GB
Buffer	2 MB
Přístupová doba	12 ms
LED indikátor	Blikáním signalizuje aktivitu
Napájení	Napájení prostřednictvím USB rozhraní
Rozměry	146 x 75 x 14 mm, hliníkový kryt
Elektrické vlastnosti	+5 V, max. 500 mA
Pracovní podmínky	Teplota: 0°C až +55°C Relativní vlhkost: 20% až 80% (nekondenzující)

Zapojení

Pro využití všech výhod rozhraní USB 2.0 se nejdříve ujistěte, zda je na vašem počítači správně nainstalován ovladač USB 2.0.

Krok 1

Připojte datový konektor USB 2.0 kabelu k vašemu počítači nebo notebooku.



Krok 2

Připojte napájecí konektor USB 2.0 kabelu k vašemu počítači nebo notebooku.



Krok 3

Připojte mini konektor USB 2.0 kabelu k zařízení Acer USB 2.0 HDD.



Po správném zapojení se na zařízení rozsvítí LED indikátor.

Pomocí souborového manažeru zkontrolujte, zda je ve vašem systému přístupný externí pevný disk.

Pro uživatele operačního systému Windows 98: Do CD-ROM mechaniky vložte instalační CD disk. Instalace ovladače se spustí automaticky. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Důležité upozornění:

- 1. Otevření krytu zařízení vede ke ztrátě záruky.**
- 2. Doporučujeme připojit napájecí konektor USB kabelu k počítači, na kterém chcete zařízení používat.**
- 3. Zabraňte nárazům a vibracím, protože mohou pevný disk poškodit!**